

LUFTFAHRWERK FEDERUNG KOMPLETT ABLASSEN W109

Post by "AirBenz" of Sep 13th 2020, 1:23 pm

[thomasj Insulaner](#)

Ich wollte mich mit neuen Ergebnissen zurück melden.

Vermutlich funktioniert es was im Kreislauf nicht ganz richtig.

Bei der „Höherlegung“ Funktion geht die Signallampe am Schalter nicht aus und fährt nicht komplett hoch vorn und hinten. Wo genau der Fehler liegt ist auf Anhieb nicht ersichtlich. Hat jemand eine Idee?

Wenn der Wagen 2 Wochen einfach steht und normal Funktion aktiviert ist muss er nicht nach Pumpen.

Auf Anraten habe ich mal versucht die Verschraubung am Druckspeicher zu lösen und an der Stoßstange zu ziehen oder zu drücken. Der Wagen sinkt ab- aber nicht komplett, nur für die Zeit wo ich es bewege. Egal in welcher Stellung der Luft Fahrwerks Schalter steht.