

Kühlkreislauf bei der Heckflosse entlüften

Post by "HaWa" of Sep 13th 2020, 8:39 pm

Hallo,

hat der Ponton überhaupt schon das am Zylinderkopf montierte Thermostatgehäuse?

Bei den vorher verwendeten Im Schlauch Gehäusen sollte eine hoffentlich vorhandene Entlüftungsbohrung unbedingt nach Oben montiert sein.

Gruß HaWA