

Automatic rutscht - mal wieder - w108

Post by "Dirk (NO)" of Sep 17th 2020, 8:34 pm

[Quote from Dirk \(NO\)](#)

Hallo und guten Abend,

Würde ein Getriebe mit einer Nummer 116 270 010 in den 280SE 3,5 w108, Bj 71, passen?

... MB gab mir Bescheid dass ein Splint im Getriebe gebrochen ist, und deswegen der erste Gang rutscht... Der Splint sei nicht lieferbar und musste fuer 6500 Euro angefertigt werden müssen....

Gruss aus Norwegen, Dirk

Display More