

Motor selbst revidieren ohne Werkstatt

Post by "Insulaner" of Sep 24th 2020, 7:25 pm

[Quote from HaWa](#)

@Hagen,

das sind die Ölbefüll/Peilstabhülle und die Vakuumleitung zum K4A.

Gruß HaWA

Das habe ich befürchtet. Meinst Du nicht auch dass der Kunststoff zu nah dran ist? Muss mal nachsehen wo die Leitung bei mir verlegt ist, aber soweit ich mich entsinne geht die über das Getriebe; weg vom Auspuff. Und meine Anlasserkabel gehe auch nicht nach oben sondern seitlich nach vorne weg.