

OM 601 tackert/zischt

Post by "Annika" of Sep 28th 2020, 9:15 pm

Hallo, bitte helft mir 😬

mein heißgeliebter "Camperly" tackert/zischt aus dem Motorraum!

Ich habe die Hydrostößel gewechselt, den Kettenspanner entlüftet, die Steuerkette war nicht gelängt.

Danach lief er prima bis nach Griechenland und zurück. Nun hört man ein metallisches Zischen aus dem Motorraum.

Er hat keinen Leistungsabfall aber die Geräusche werden immer lauter.

Ich habe von dem Geräusch ein Video/eine Tonaufnahme gemacht und es auf YouTube unter folgenden Link gesetzt:

<https://www.youtube.com/watch?v=XgyCxVm8HnE>

Neu ist das Zischen im Hintergrund.

Er hat bisher gerade mal etwa 68 000 Kilometer auf dem Buckel. 😞

Schonmal vielen Dank im Voraus für eure Ideen! 👍

Liebe Grüße Annika