

Dichtung Frontscheibe

Post by "Flossenrot" of Sep 28th 2020, 11:12 pm

Werte Kollegen,

Bei meiner 220b Heckflosse dringt noch immer Wasser in den rechten äußeren Beifahrerraum ein, offenbar durch Undichtigkeiten an der Dichtung der Frontscheibe, bei stärkeren Regen sehe ich selbst beim stehenden Auto wie sich ein Tropfen innen vorne rechts neben der A-Säule bildet und dann irgendwie nach unten verschwindet, und sich dann der nächste Tropfen bildet.

Nun wollte ich noch nicht alles auseinanderreißen und die Dichtung tauschen lassen, scheue mich vor dem Aufwand, der Gefahr irgendwelche gemeinen Rostattacken zu entdecken, die Zierrahmen in der Dichtung zu beschädigen oder sie nicht an eine Tauschdichtung anbringen zu können.

Nun bekam ich die Empfehlung erst einmal die Dichtung mit Catain's Tolley zu unterspritzen , habt Ihr da Erfahrungen ?

Gruß und Danke für eventuelle Tipps.

Gruß Uli

PS : von der Heizung kommt nichts, die ist stillgelegt.