

Probleme mit KE-Jetronik

Post by "HaWa" of Oct 1st 2020, 10:32 am

Hallo Zvonomir,

das klingt nach Nebenluft im Ansaugbereich.

Evtl. Verbindung Leerlaufsteller-Stauscheibengehäuse.

Gruß HaWA