

W124 Aktiv Bass System

Post by "Wuff_6.3" of Oct 1st 2020, 2:35 pm

Hi Matthias, beim Anschliessen der Lautsprecher unbedingt beachten, dass alle phasenrichtig angeschlossen sind (dh. plus an plus und minus an minus). Eine einzige Verpolung und du hast einen sogen. akustischen Kurzschluss, der sich durch schwache Bässe bemerkbar macht, sobald der Balanceregler auf "Mitte" steht. Dann arbeitet der falsch gepolte LS gegen den anderen und kompensiert diesen. Zum Test mal den Balanceregler auf ganz links oder rechts stellen, wenn dann die Bässe besser werden, ist genau das passiert. Dann musst du die Verkabelung nochmal überprüfen.

VG T0m