

# Motor tauschen

**Post by "MBPonton" of Oct 5th 2020, 7:35 am**

Hallo Ralf,

ich hatte ein ähnliches Phänomen bei meinem Jaguar vor einigen Jahren.- Nach endloser Suche stellte es sich heraus, dass der Widerstand einiger Kerzenstecker praktisch gegen unendlich ging, sobald sie heiß wurden. Im kalten Zustand war meßtechnisch immer alles ok. Seitdem ich alle Kerzenstecker erneuert habe, ist alles ok.

Gruss

Fred