

# **W112 Probleme mit Abblendlicht & Rücklicht wenn Blinklicht eingeschaltet**

**Post by "HaWa" of Oct 6th 2020, 6:38 pm**

Hallo Udo,

Erklärung Teil 2;

Ulli musste die Karosserie durch diese Rundumverbindung ersetzen.

Die 31 wird im Kabelbaum nicht durchgeleitet und daher an möglichst trockenen Stellen direkt von der Karosse zum Verbraucher geführt.

Das Spart Material und macht den Kabelbaum etwas schlanker.

Gruß HaWA