

W111 Coupe 220 SE -Einbaulage Motor - Gelenkwelle ----Es vibriert ab 70kmh

Post by "Wuff_6.3" of Oct 6th 2020, 11:24 pm

Hallo "Alf",.

änder mal den Luftdruck um + und -0,5Bar (und damit jeweils probefahren), das könnte aufschlussreich sein.

VG Tom