

Nockenwellenschaden was muss neu? W116 450 M117

Post by "HaWa" of Oct 7th 2020, 2:41 am

Hallo,

die Grundeinstellung ist notwendig da die Elemente nur einen begrenzten Arbeitsbereich haben.

Gerade bei ein oder nachgearbeiteten Ventilsitzen muss das zwingend korrigiert werden.

(nicht mehr richtig schliessende Ventile sind gefährlicher als leichtes temporäres tickern)

Gruß HaWA