

W108 Tankgeber 2 Varianten?

Post by "Skrati" of Oct 8th 2020, 3:18 pm

Moin Moin,

mein W108 280SE aus Amerika zeigt nicht mehr den richtigen Füllstand vom Tank an!

Leider habe ich den alten Tankgeber schon weggeworfen und ihn gegen ein neuen eingetauscht.

Der neue hat von VOLL bis zur Hälfte einmal angezeigt. Beim 1. Befüllen bleibt er nun stehen bei VOLL. Ich habe gelesen das es 2 Varianten gibt.

Kann mir jemand die richtige MB-Nummer geben für ein Tankgeber aus dem Ammiland? Ich denke das der Deutsche Tankgeber nicht kaputt ist!

Ich besitze den umschlossenen Tankgeber im Rohr!