

Dichtungen Sperrschalter / Rückfahrlichtschalter W108

Post by "11100" of Oct 25th 2020, 3:50 pm

Hallo Philipp,

also aussen an der Schaltwelle ist nur ein Simmerring verbaut. Kann aber auch sein daß evtl an anderer Stelle des Getriebes, oder im EPC ein Fehler, steckt.

Jugend forscht mal wieder.

Gruß Hannes