

Nockenwellenschaden was muss neu? W116 450 M117

Post by "HaWa" of Oct 26th 2020, 12:54 am

Hallo Frank,

sagen wir mal unteres Drittel.

Das Ventilspeil wird ja durch Verschleiß eher weniger und ich lasse dem Verstellbereich so etwas mehr Luft dafür.

Habe auch immer nur kleinere Gleitstücke Gebraucht.

Ob du wirklich das nächstgrößere brauchst kannst du auch durch einschieben eines 0,35er Fühlerlehrenblatts zwischen Schwinghebel und Gleitstück probieren.

Gruß HaWA