

# Nockenwellenschaden was muss neu? W116 450 M117

Post by "Hymer 540 Bj.1977" of Oct 27th 2020, 9:53 am

[Quote from HaWa](#)

[Quote from HaWa](#)

Hallo Frank,

sagen wir mal unteres Drittel.

Das Ventilspeil wird ja durch Verschleiß eher weniger und ich lasse dem Verstellbereich so etwas mehr Luft dafür.

Habe auch immer nur kleinere Gleitstücke Gebraucht.

Ob du wirklich das nächstgrößere brauchst kannst du auch durch einschieben eines 0,35er Fühlerlehrenblatts zwischen Schwinghebel und Gleitstück probieren.

Gruß HaWA

Display More

Hallo Frank,

sehe ich auch so.

Größere Druckstücke bei neuen Nocken wäre widersinnig. Zwar habe ich noch den alten M115 und der verlangt ein manuelles

Einstellen über Einstellschraube, aber auch bei Hydrostößeln sollte eine Fühlerlehre hilfreich sein, um nicht eine Auswahl möglicher und teurer Druckstücke/Gleitstücke kaufen zu müssen.

Gruß

WoBa