

Rost an C-Säule / Rahmen Laderaumfenster S124

Post by "Wuff_6.3" of Nov 9th 2020, 12:28 pm

Hallo zusammen,

meinen 300TE hats doch schlimmer erwischt, als ich vermutet hatte. An der unteren Ecke der C-Säule, da wo die Falz des Laderaumfenster beginnt, ist ...ehem... nichts mehr. Alles weggerostet. Nun gab es von Mercedes mal ein Blechteil A1246300911 (Mittelsäule aussen links), ist aber offenbar NML.

Ist jemandem bekannt, ob es da irgendwelche Nachfertigungen oder Zubehörteile zum Einschweissen gibt? Oder muss ich mir da selber was dangeln?

Grüsse,

Tom

urspr. Thread [Scheibe mit Schnur einziehen..?](#)

53670-rost-c-s%C3%A4ule-rahmen-laderaumfenster-s124.jpg