

Kauf W107, Baujahr 1979, 280 SLC

Post by "cb2vorw" of Nov 10th 2020, 12:50 pm

Gern möchte ich einen SLC bei einem Händler um die Ecke kaufen.

Baujahr 1979, ca. 210000km Vorbesitzer 2 (Vater des Händlers und eine andere bekannte Person).

Meine Frage:

Der Wagen stand 4 Jahre draußen und hinter den Vordersitzen steht ca. 1cm Wasser auf den Blechen (nach Hochnehmen des Teppich / Dämmung) - Starker Rost ist nicht zu sehen. Wie sind eure Erfahrungen, worauf muss ich weiter achten? Vor allem etwaige weitere Schäden durch das Wasser würde mich interessieren.

Der TÜV Gebrauchtwagencheck hat ergeben:

- Versiegelung OK und Nachlackierung ebenfalls
- Getriebe, Motor, Differential undicht --> lässt sich aber wohl beheben durch neuen Öldruckschalten und ggf. Simmerringe
- Lenkradschloss rastet nicht ein --> ist eine Suche nach neuem Schloss schwierig?
- Sitz Rückenlehnen rasten nicht ein --> ist Suche danach schwierig?
- weitere Kleinigkeiten

Besten Dank