

Nockenwellenschaden was muss neu? W116 450 M117

Post by "Stefan300TD" of Nov 11th 2020, 7:07 pm

[Quote from fwgde-116](#)

Jedoch frug ich mich, ob dir ganze Aktion überhaupt sinnvoll ist, wenn ich die Hydroelemente gar nicht tauschte.

Auch gegen die Feder sollte das Maß ja das selbe sein.

Menno..., ist doch wurst ob die Elemente getauscht werden oder nicht. Zum Einstellen restentleeren...Punkt.

Gruß

stefan