

# Kettenspanner entlüften M130

**Post by "afla108" of Nov 14th 2020, 5:01 pm**

Hallo zusammen,

ich hatte den Kettenspanner an meinem M130 (280S, Bj71) ausgebaut, um die Passfeder am NW-Rad zu prüfen (Steuerzeiten) und um den Dichtring zu tauschen. Im ausgebauten Zustand habe ich den Kettenspanner vollständig entleert.

Beim Wiedereinbau lässt sich der Kettenspanner nicht nach WHB entlüften. Auch erneuter Ausbau und Entlüftungsversuch in einem Ölgefüllten Behälter klappt nicht. Ist der Kettenspanner nun defekt? Mache ich etwas falsch?

Wie immer dankbar für Eure Hinweise, Gruß

Andreas