

Klima Kompressor ersetzen

Post by "surban" of Dec 1st 2020, 8:23 pm

Zumindest beim W108 (Flipbook W108,109 Seite 1059) ist der Lüfter bei vielen Motorisierungen Serie. Und da sitzt der Thermoschalter nicht im Kühlwasserkreislauf sondern am Filtertrockner. Aber ja, hier war nach nem 111er aus 63 gefragt. Von daher mach ich einen Teiltrückzug und bleibe aber dabei, dass der zumindest Sinn macht... 😊