

W111 Scheibenwischer laufen “asynchron”

Post by “dmichel” of Dec 22nd 2020, 8:31 pm

Hallo zusammen,

jetzt habe ich leider noch eine weitere Baustelle. Wenn ich meine Scheibenwischer an meiner W111 Limo anschalte, dann laufen beide Wischerarme asynchron.

Der Wischerarm der Beifahrerseite läuft gut.

Der Wischerarm auf der Fahrerseite läuft im Vergleich deutlich langsamer.

Ich habe mir mal im WHB angesehen wie der Wischer ausgebaut wird. Vermuten würde ich aber, dass der Motor i.O. ist, da ja die Beifahrerseite rund läuft.

Kennt jemand dieses Problem und kann mir sagen wo der Fehler liegen kann?

Danke und Gruß,

David