

**W201**

**Kofferraumdeckel**

**Heckdeckel\_**

**Wassersammler**

**Post by "Insulaner" of Jan 29th 2021, 9:21 am**

[Quote from ctjawa](#)

Maximaltmep.wert war gestern bei 13°C vorher nie über 8°C und kaum Sonne! Also eine hohe Erwärmung ist das nicht, um das Wasser, was unten stehen sollte, aber erst durch das Öffnen des Deckels reingeschüttet wird, zu kondensieren. Das ist nur über den Deckel "kondensiert"?!

Ja, würde ich schon sagen. Schau' Dir doch mal die Wassersättigung von Luft zwischen 15C und sagen wir mal 1-2C an. Und der Deckel kühlt zuerst ab.

Das Wasser sollte unter den Verkleidungen nach außen ablaufen können aber wenn da ständig Wasser drunter steht ist das auch nicht so toll. Wenn die Heckscheibendichtung noch nicht gewechselt wurde ist das Problem ziemlich eindeutig. Du solltest auch Wasserspuren / Korrosion (vor allem unter den Ecken der Scheibe) von unten sehen können.