

W201 Kofferraumdeckel Wassersammler

Heckdeckel_

Post by "Skrati" of Jan 30th 2021, 5:15 pm

Hallo Ctjawa,

Ich hatte früher das selbe Problem. Und wie Insulaner schon gesagt hat, das Problem kommt schon durch das vorherige eindringen von Wasser in den Kofferraum. Um das Problem zu beheben musst du beide Rücklichter ausbauen und die alte Rücklichtdichtung wechseln. Es sind tatsächlich die alten Dichtungen die wenig Wasser durchlassen und das Kondensproblem verursachen! Wenn das Fenster undicht wäre:,, Hatte ich vor 3 Wochen selber! Dann kommen kleine Tropfen zum Vorschein über die Plastikverkleidung. Also keine Sorge das Fenster wird ,, noch,, nicht sein. Gruß Skrat