

280 SL/ M 130 springt im warmen Zustand nicht mehr an

Post by "HaWa" of Feb 1st 2021, 10:32 am

Hallo Martin,

da schliesse ich mich jetzt dem Zaubertrankgetauften an.

Evtl. ist ja beim Einstellen etwas durcheinandergelassen.

AEEAAEEAAEEA, zwischen Nockengrundkreis und Schwinghebel.

Gruß HaWA