

Hallo aus der Kurpfalz

Post by "wegi89" of Feb 18th 2021, 3:30 pm

Hier steht er jetzt beim Karosseriebauer:



Der deformierte Träger ist weg, der Ersatz kommt dann bald wieder rein.

Hinten war es tragischer:

Dort wurde wohl Anfang der 90er mit Sikaflex gefüllt und anschließend mit viel Spachtel rekonstruiert.



Das bringt dann auch Licht ins Dunkel...



Grüße!

Johannes