

W111 Motor säuft ab im Leerlauf

Post by "Sandro" of Feb 22nd 2021, 6:57 pm

[Quote from hansr433](#)

Ich habe ein ähnliches Problem und habe schon vor ein paar Tagen einen Post gemacht.

Winfried, dieser Schnelltest is prima, funktioniert aber beim M127 motor nicht, da das kleine Luftfilter woanders ist. Beim M127 müsste man kurz Bremsenreiniger ins kleine Luftfilter blasen. Wenn der Motor warm ist, und die Drehzahlen sich nicht ändern, dann funktioniert die Kaltstarteinrichtung. Kalt muss der Motor deutlich schütteln. Dieser Tip ist per Obelix.

sorry ich habe deine Antwort wohl überlesen.

ich konnte den Test aber durchführen obwohl der kleine Luftfilter woanders sitzt.

hast du denn bei dir das Problem gefunden?