

W111 Motor säuft ab im Leerlauf

Post by "Cephyr" of Feb 23rd 2021, 2:48 pm

Hallo Hans,

hier ist ein Bild von einem M127 984 mit EP. der Luftfilter ist die kleine Büchse zum ZylKo hin die du für den Test herauschrauben musst.

