

W111 Motor säuft ab im Leerlauf

Post by "Thorsten1303" of Feb 27th 2021, 9:37 pm

Hallo Hans,

der Dichtring sitzt zwischen dem Dehnstoffelement und dem Gehäuse mit den Kühlmittelabgängen, nicht zwischen Dehnstoffelement und ESP, denn das würde die Betätigung um den Dichtring reduzieren.

Ich habe jetzt keinen Teilekatalog zur Hand.

Es müsste aber der 20x24 DIN 7603 Al sein, zumindest steht es so bei Niemöller im Katalog.

Gruß

Thorsten