

Umbau W116 M117.986 auf M117.960

Post by "ReinerE" of Mar 28th 2021, 10:30 pm

Hallo Gerd und Florian,

Du hast Recht. Habe mehrere Seiten durchgeklickt und bekomme immer die Aussage "ECE" also 300 PS.

Welche Seite mir vorher die Daten der 242 PS Version gab weiss ich nicht mehr. Aber ECE scheint richtig zu sein.

Und nein. Die Daten können vom Besitzer nicht bearbeitet werden.

Auch muss ich mich verbessern: 10 er Verdichtung erst ab 09/87.

@ Florian,

die Zündprobleme lassen darauf schliessen, dass ein paar Pferdchen den Anderen untätig zugeschaut haben.

Ölverlust,

ist meist die Folge einer schlecht montierten Ventilhaube.

Gruss

Reiner