

Motor tauschen

Post by "Insulaner" of Apr 1st 2021, 8:45 am

Hallo Ralf,

[Quote from rgswa](#)

....

und auch der Ölkühler sitzt nicht neben dem Wasserkühler sondern noch unter der ESP.

da brauchst Du wohl eine andere Frontmaske damit Wasser- und Ölkühler nebeneinander passen. Bei meinem W108 hatte ich die Maske nach dem Einbau M130 später mal gewechselt um den Luftölkühler einbauen zu können. Schau' doch mal im EPC nach der Teilenummer Frontmaske 220SE und 280SE.

Viele Grüße,

Hagen

.