

W111 Scheibenwischer laufen “asynchron”

Post by “dmichel” of Apr 1st 2021, 3:59 pm

Hi Hagen,

ich habe mir mal die Welle auf der Fahrerseite angesehen. Die sieht gut aus.

An der Beifahrerseite war schonmal wer dran. Die Welle muss neu behaupte ich. Ebenfalls die Verzahnung im Wischerarm. Ist nicht mehr viel von übrig.

Von daher... Schau'n wir mal wo diese Reise noch hin geht... Aktuell macht es wenig Spaß..

Gruß,

David