

Leerlaufproblem 250SE M129.980 Motor

Post by "winfried" of Apr 2nd 2021, 10:12 am

Hallo Gerhard

Das Dehnstoffelement ist jetzt neu und versieht seinen Dienst korrekt. So vermute ich, dass vorher das fehlerhafte Dehnstoffelement bzw. dessen Auswirkungen mit anderen Massnahmen versucht wurde zu kompensieren.

Wäre ich in Deiner Situation, dann würde ich jetzt alles andere in Frage stellen und ein paar grundsätzliche Einstellungen vornehmen und mich dabei korrekt ans WHB halten.

Als erstes würde ich mal das Reguliergestänge überprüfen. Das würde im WHB hier beschrieben sein: <https://vdhflipbooks.de/books/WHB/WHB1959-Band-1/#140>