

190c: Drehzahlanhebung beim Choke

Post by "TomB" of Apr 6th 2021, 12:30 pm

Hallo Leute,

mein 190c hat da ein kleines Problem während der Warmlaufphase mit seinem Solex 34 PICB. Springt kalt wie warm gut an aber wenn ich den Choke in die erste Rastung nach dem Start einschiebe, sollte damit ja auch eine Leerlaufdrehzahlanhebung einhergehen, weil der Motor sonst völlig überfettet und abstirbt. Das macht er aber nicht. Die Membran vom Starterluftventil habe ich erneuert, die Feder sieht mir zumindest unauffällig aus, muss aber ja nichts heißen.

Was kann das noch sein, warum die Drehzahl nicht hoch geht? Am Drehschieber des Startervergasers?

Grüße

Tom