

Neues w111 Cabrio

Post by "rgswa" of Apr 12th 2021, 3:03 pm

[Quote from Pagoden-Ulli](#)

Bei den gewebeummantelten Kraftstoffschläuchen sieht man den Defekt erst, wenn es tropft. Bei meiner Flosse war der neu montierte Vorlaufschlauch zur Benzinpumpe bereits nach der 3. Winterstandzeit undicht. 😞

Die sind laut Meister auch seit 10 Jahren nicht mehr zugelassen und waren ja auch löchrig und sind schon getauscht.

[Quote from Pagoden-Ulli](#)

Was ist denn mit dem oberen Kühlerschlauch. ist da was rein-/zwischengesetzt?

Das sieht mir nach aus 2 mach 1 aus. Ist schon bestellt.

[Quote from Pagoden-Ulli](#)

Das sieht ja alles recht aufgeräumt aus. 😊

Das finde ich auch, zumindest nicht nach sofortigem Handlungsbedarf.

Und die Bremsleitungen scheinen auch nicht mehr Original...



Wir schauen uns das aber Mittwoch auf der Bühne einmal genau an.

BG Ralf