

# W111 Tempomat

Post by "Insulaner" of Apr 18th 2021, 11:28 am

[Quote from T-Modell](#)

Ein weiteres Problem ist die Tachowelle mit einem Rechteck von 2.6mm; das Loch im Sensor ist 3.0mm.

Streifen 0,2mm Messingblech biegen und dazwischen schieben.