

# **W111 Kombiinstrument: Geschwindigkeitsanzeige**

**Post by "Pagoden-Ulli" of Apr 24th 2021, 5:57 pm**

Hallo, David,

wenn die Welle oben korrekt angeschlossen ist, dann den Anschluss unten am Getriebe kontrollieren. Das ist eine häufige Fehlerquelle.

Gruß

Ulli