

## **MB W114 M130 Zenith INAT 32/40**

**Post by "AchtDieLicht" of May 1st 2021, 11:12 am**

das wären die Teile, die Startautomatik will nicht so, oder der Kraftstoffzufluss hierfür.

Ich habe jetzt so viele offensichtliche Fehler eliminiert, und er will nicht anspringen.

Nach Anleitung eingestellt .. es scheint kein Sprit für die Startautomatik bereit gestellt zu werden, sprich Luftgemisch ..