

## **MB W114 M130 Zenith INAT 32/40**

**Post by "Stark" of May 1st 2021, 3:08 pm**

Hallo Philip,

mag sein, daß das Schwimmemnadelventil festgepappt ist.

Das hatten wir jetzt schon zweimal mit einem neuen und einem alten Ventil.

Leichte schläge mit einem Schraubendrehergriff gegen das Gehäuse in der Nähe des Ventils haben geholfen. 😊

Gruß

Sacha