

MB W114 M130 Zenith INAT 32/40

Post by "AchtDieLacht" of May 2nd 2021, 11:08 am

[Quote from Stark](#)

Hallo Philip,

mag sein, daß das Schwimbernadelventil festgepappt ist.

Das hatten wir jetzt schon zweimal mit einem neuen und einem alten Ventil.

Leichte schläge mit einem Schraubendrehergriff gegen das Gehäuse in der Nähe des Ventils haben geholfen. 😊

Gruß

Sacha

Display More

Hallo Sascha,

das Schwimbernadelventil hat tatsächlich geklemmt.

Habe gepustet -> Rücklauf zugehalten -> nix

Gummihammer genommen draufgekloppt -> Rücklauf zugehalten -> gepustet -> pfeifen gehört ...

Notfalls halte ich den Rücklauf nochmal zu.

Werde es gleich probieren und berichten.