

W111 Kombiinstrument: Geschwindigkeitsanzeige

Post by "Insulaner" of May 11th 2021, 11:05 am

Hallo David,

wenn er sich erst ab einer relativ hohen Drehzahl von der Nullage wegbewegt ist die Federvorspannung zu hoch. Kannst Du mal ein gutes Foto von der oberen Lagerung und der Feder und dem Nullanschlag machen?

Viele Grüße,

Hagen

.