

# W111 Kombiinstrument: Geschwindigkeitsanzeige

Post by "dmichel" of May 11th 2021, 10:50 pm

Hallo zusammen,

Hallo Hagen,

bevor wir uns verrennen, fasse ich nochmal alle Ergebnisse und Fakten zusammen:

- 1) eingebautes/ursprüngliches KI zeigt keine Geschwindigkeit mehr an. Streckenzähler läuft aber
- 2) dieses KI ausgebaut und mit Akkuschauber und Welle betrieben. Ich komme mit meinem Akkuschauber auf ca. 30-40km/h. Streckenzähler geht logischerweise auch hier.
- 3) ursprüngliches KI nach Akkuschaubertest wieder eingebaut. Gleiches Problem wie in 1) beschrieben
- 4) "neues" gebrauchtes KI gekauft. Mit Welle und Akkuschauber betrieben. Höchstgeschwindigkeit 30-40 km/h. Streckenzähler geht
- 5) "neues" gebrauchtes KI nach Akkuschaubertest eingebaut. Keine Geschwindigkeit. Streckenzähler geht
- 6) Akkuschauber an zwei andere Tachos gehangen. Ergebnis: Beide zeigen gleiche Geschwindigkeit an wie beide KIs

Die Strecke auf beiden KIs beim Akkuschaubertest ist plausibel. Kann man ja über U/min, Zeit und km Anzeige ableiten.

Ergo: Beide KIs sind in Ordnung und müssten nach meiner Logik eigentlich auch eine Geschwindigkeit anzeigen!?

Werde morgen mal eine Blindmutter auf die Ölleitung schrauben und anstatt KI die beiden Tachos (vgl. Punkt 6) an die Welle montieren. Dann schauen wir mal... Bin aber mit meinem Latein am Ende was das Fehlerbild angeht. Das ist derzeit für mich nicht plausibel.

Gruß,

David