

W111 Kombiinstrument: Geschwindigkeitsanzeige

Post by "dmichel" of May 12th 2021, 3:56 pm

Hallo zusammen,

ich gebe euch allen Recht - das ist schon verwunderlich! Es wird auch nicht besser...

Also, nochmal zur Erklärung: Ich habe einen Meilentacho (mit km/h Blende für den TÜV) und jetzt „neu“ einen km/h Tacho. Beide gleiches Verhalten mit Akkuschauber (meiner hat nicht so viel Leistung, daher passen auch die 30 - 35 km/h), Streckenzähler beide korrekt (einmal 1km nach 1000 Metern, einmal 1,6 km nach 1 Meile).

So nun zu heute was ich bisher gemacht habe:

- 1) Tacho raus, Öldruck gesperrt. Motor an, gefahren, Welle dreht.
- 2) anderen Tach auf Welle gesteckt, gefahren, Tacho zeigt korrekt Geschwindigkeit an.
- 3) Welle unters Armaturenbrett gelegt, beide KIs an Welle angesteckt, gefahren, Geschwindigkeit wird korrekt angezeigt.





Jetzt zum Geschäftstermin und heute Abend nochmal das KI wieder einbauen. Schritt für Schritt anschließen (Elektrik, Öldruck), dann mal nur leicht ins Gehäuse einschieben und abschließend wieder fest verbauen.

Irgendwo in den Schritten müsste es ja dann wieder zum Fehlverhalten kommen.

Ich werde berichten.

Gruß,

David