

W111 Kombiinstrument: Geschwindigkeitsanzeige

Post by "dmichel" of May 14th 2021, 8:38 pm

Hallo zusammen,

das Problem ist gelöst. Und das hier ist/war der Übeltäter:



Mit dieser Schraube wurde die Leitung des Fernthermometers an der Rückseite des KI gesichert.

Diese Schraube ist zu lang und hat den Zylinder fixiert.

Das ist am Ende des Tages natürlich sehr sehr ärgerlich und hat mich echt viel Zeit gekostet!

Die habe ich wohl mal beim Erneuern des Fernthermometers verbaut und mir ist dann nie aufgefallen, dass der Zylinder nicht mehr steigt...

Das einzig positive: Ich habe für einen absolut fairen Preis ein komplett deutsches KI erstanden, welches optisch in einem sehr guten Zustand ist und komplett funktional ist.

Tut mir leid, dass ich euch hier wild gemacht habe mit einem „kuriosen“ Fehlerbild. Glaubt mir, mir hat es ein paar graue Haare beschert auch wenn die Ursache am Ende des Tages simpel ist.

Danke und Gruß,

David