

Neues w111 Cabrio

Post by "Flossenrot" of May 15th 2021, 10:08 pm

[Quote from Mathieu](#)

Dein Hupproblem stammt wahrscheinlich von aufgeloesten kunststoffringen an das Schaltrohr unter das Lenkrad. Da sind 2 Ringen dran, eine an der vorderseite und (wichtiger) einen hinter die Aludrueckgussplatte.

[Quote from Mathieu](#)

Dein Hupproblem stammt wahrscheinlich von aufgeloesten kunststoffringen an das Schaltrohr unter das Lenkrad. Da sind 2 Ringen dran, eine an der vorderseite und (wichtiger) einen hinter die Aludrueckgussplatte.

Genau so ist es meist, war mir auch passiert.

<https://mercedesclubs.de/lexik...n%20erneuern-20200530.pdf>

Das Schalten ist dann auch nicht mehr exakt hakelig

Gruß Uli