

Gesucht...GEKAUFT!! 500SE W126

Post by "Mathieu" of May 22nd 2021, 3:43 pm

Die Kettenlaengung haelt sich denke ich mal im Grenzen. Wenn die Rechte Nockenwelle am strich steht sind es 10-13 grad an der Kurbelwelle.

Dann habe ich auch gleich die Zuendkerzen erneuert. Auf Fahrzeug bei Autodoc bestellt habe ich Bosch WR8DC+ bekommen. Die sind denke ich ziemlich warm, aber bei Stadrfahrten usw (und kein stundenlanger Autobahnraserei) vielleicht ganz ok?

Die NLGKL die drin waren (NGK BP6ES) sahen eigentlich nog gut aus, aber weil der erste (zyl. 4) schwer rausging und das Gewinde nicht 100% war habe ich doch alle erneuert. Gut weil in zyl 5 und 6 waren Bosch Kerzen drin (WR7DC+) statt NGK. Ich habe die Kerzen diesmal mit ein wenig Graphitpulver eingedreht. Die Spanier hatten dazu denke ich keramikspray benutzt da davon



Dann gestern auch das W126 Buch erhalten. Leider hatte ich noch keins (wohl vom W116...) und musste doch wieder eins kaufen.



Gruesse Mathieu