

Kühlerlüfter für 190 Ponton Limousine ?

Post by "Nichtschwimmer" of May 31st 2021, 10:35 am

Moin,

bei dem Preis wurde sicher kein neues Kühlernetz verbaut, sondern der Kühler wahrscheinlich "nur" abgedrückt, gereinigt, entkalt, und neu lackiert. Mit den Vergasermännern habe ich nicht immer gute Erfahrungen gemacht weil Fehler eingebaut wurden. Es hört sich bei dir stark nach Dampfblasen an. Merkwürdig nur, dass das Problem vor den Reparaturarbeiten nicht bestand. Es muss aber nicht zwangsläufig sein, dass das Problem durch die Reparatur ausgelöst wurde. Ich würde versuchen, die Ursache des Problems herauszufinden und nicht versuchen nur das Symptom zu lindern. Ansätze wurden hier schon einige genannt (Benzinpumpe, Kühler, WaPu etc.). Ich würde auch die Zündanlage und das Gemisch überprüfen und schauen ob der Isolierflansch zwischen Vergaser und Ansaugbrücke montiert ist.

Grüße Udo