

# W109 Luftfederung Einstellung hinten - der Wagen steht "schräg"

Post by "Winkler W109" of Jun 3rd 2021, 5:44 pm

[Quote from 300sel63](#)

Hi Jochen,

da habe ich ein Deja-vu....habe bei meinem 6.3 vor 2 Jahren auch das zentrale Ventil hinten gewechselt und seitdem auch exakt 1,5 cm Höhenunterschied.

Ich habe leider ebenfalls keine Ahnung, woher das kommt und habe leider auch keine Lösung.

Mir ist dabei noch aufgefallen, dass der Abstand Reifen oben nach außen zum Radlauf auch relativ unterschiedlich bei mir ist.

Ist das bei Dir auch?

Viele Grüße

Markus

Display More

Markus, hast Du denn die Lage der HA an den vorgesehenen Aufnahmepunkten geprüft? Unfall (bekannt/unbekannt)? 🤔

BG Oliver