

Kühlerlüfter für 190 Ponton Limousine ?

Post by "Vie1964" of Jun 3rd 2021, 10:43 pm

vielen Dank für eure Hinweise und Empfehlungen - bei der zündanlage wurde fast alles erneuert, der zündzeitpunkt war beim ersten Auftreten der Überhitzung tatsächlich verstellt (vom ersten werkstattaufenthalt 😞) - wurde in der Folge korrigiert. Zündspule wurde da aber nicht erneuert, das werde ich vielleicht auch noch probieren.

Grüße aus Wien

Dietmar