

W 124 2.3 CE Startverhalten LL: 138000 km

Post by "Wuff_6.3" of Jun 9th 2021, 12:29 pm

Hi Walter,

meine Erfahrung zu deinem Problem "Schlechter erster Kaltstart" ist ein defektes Stauscheibenpoti. Beim 300TE musste ich auch immer etwas orgeln, trotz sonstiger guter KE Systemparameter. Nach dem Austausch (fummlig beim M103, etwas einfacher beim M102) kommt der Motor jetzt kalt auf den ersten Schlüsseldreh.

Und noch was WICHTIGES GRUNDSÄTZLICHES zum Starten/Anlassen von KE-Jetronic Motoren:

- bei kaltem Motor OHNE das Gaspedal anzutippen!
- bei warmem Motor das Gaspedal HALB durchdrücken

Probier das mal.

Gruss Tom